

DIRECTCOIN

Наименование услуг	Стоимость, руб
Диагностика ASIC без вскрытия	500
Диагностика ASIC со вскрытием	1000
Ремонт ASIC платы (блейда) с заменой чипов	от 3000
Ремонт блока управления ASIC	от 1000
Создание заявки. Отправка и получение из официального сервисного центра	1000р. + оплата ТК
Комплексная чистка ASIC майнера	1000
Диагностика ферм	200р. карта (6 * 200=1200)
Комплексное обновление ПО	2000
Перепрошивка BIOS видеокарты	500
Полная сборка и настройка фермы 6-8 карт	10000
Выезд специалиста в черте города	1000
Выезд специалиста за город	2000
Разгон видеокарты	300